

dametric 

POT-50

VAL0103227 / SKC9069808



RMS 系统位置传感器（50 mm）


用户手册

Valmet 

目录

1	外形尺寸图	2
2	操作说明	2
3	技术参数	2
4	校准	2
5	连接图	3
6	内部电路图	3
7	联系方式	3

1 外形尺寸图



2 操作说明

位置传感器（POT-50）以及位置监控器（POM-RM1）共同组成了用于测量磨浆机转子位置的测量单元。

传感器包含传感器体和一个轴向滑杆。滑杆通过弹簧压缩在其最外位置。

传感器体固定在磨浆机台上，滑杆端部指向电机上的一个点。

3 技术参数

产品编号：	POT-50 / VAL0103227 / SKC9069808
测量长度：	50 mm
外形尺寸：	L=312 mm, D=30 mm
连接器：	7-柱，带卡扣，用于 K-POT25 电缆
重量：	0.75 kg
弹簧力：	7 – 20 N

4 校准

单元必须与传感器一起校准。调节步骤参见实际 RMS 系统的《校准手册》。

5 连接图


传感器根据连接图通过电缆 K-POT25 连接到 RMS 机柜。

注意！


要转换指示（0 mm，释放位置；50 mm，滑杆推入），必须交换白色和棕色导线。

之后必须校准传感器。

RMS 机柜中的连接器



6 内部电路图



7 联系方式

销售、开发、生产和服务：

Dametric AB

Jägerhorns Väg 19, 141 75 Kungens Kurva, Sweden

电话：+46-8 556 477 00

传真：+46-8 556 477 29

邮箱：service@dametric.se

网站：www.dametric.se

dametric 

Valmet 