

dametric 

POT-50

VAL0103227 / SKC9069808

ПОЗИЦИОННЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ (50 мм)




ДЛЯ СИСТЕМЫ RMS РУКОВОДСТВО ДЛЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

Valmet 

СОДЕРЖАНИЕ

1	ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЁЖ	2
2	ОПИСАНИЕ РАБОТЫ	2
3	ТЕХНИЧЕСКИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ.....	2
4	КАЛИБРОВКА	2
5	СХЕМА СОЕДИНЕНИЯ	3
6	ВНУТРЕННЯЯ СХЕМА	3
7	СВЯЗЬ С НАМИ.....	3

1 ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЁЖ**2 ОПИСАНИЕ РАБОТЫ**

Позиционный преобразователь (POT-50) вместе с позиционным монитором (POM-RM1), образуют устройство для измерения осевого положения ротора рафинера.

Преобразователь состоит из корпуса и стержня, скользящего в осевом направлении. Стержень выжимается в полностью выдвинутое положение пружиной.

Корпус крепится к стойке рафинёра, конец стержня касается ротора.

3 ТЕХНИЧЕСКИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ

Арт №:	POT-50 / VAL0103227 / SKC9069808
Измерительная длина:	50 мм
Габаритный размер:	Дл=312 мм, Д=30 мм
Соединитель:	7-полюсный байонетный, для кабеля К-POT25
Вес:	0.75 кг
Усилие пружины:	0,7 – 2,0 кгс

4 КАЛИБРОВКА

Устройство должно быть калибровано вместе с преобразователем. Информацию о регулировке см. РУКОВОДСТВО ПО КАЛИБРОВКЕ для системы RMS, RMS-EX1, RMS-SD1, RMS-CD1 или RMS-DD1.

5 СХЕМА СОЕДИНЕНИЯ

К стойке системы RMS преобразователь подсоединяется кабелем К-Р0Т25, как показано на схеме.


Обратите внимание!

Для обратной индикации (0 мм в выключенном положении и 50 мм со вжатым стержнем) белый и коричневый провода нужно поменять местами.

В таком случае датчик необходимо перекалибровать.



6 ВНУТРЕННЯЯ СХЕМА



7 СВЯЗЬ С НАМИ

По вопросам закупок, разработки, производства и обслуживания:

Dametric AB

Jägerhorns Väg 19, 141 75 Kungens Kurva, Sweden (Швеция)

Тел.: +46-8 556 477 00

Факс: +46-8 556 477 29

e-mail: service@dametric.se

Веб-сайт: www.dametric.se

dametric 

Valmet 